

Komunikacijos ir inžinerinė įranga: elektros įvadas, vietinis krosninis šildymas.

Vidaus patalpose apdaila susidėvėjusi. Gyvenamojo namo dalis nebuvo naudojama, blogos fizinės būklės.

Gyvenamojo namo dalies fotofragmentai:

	
Bendras vertinamo objekto vaizdas	Aplinka, privažiavimas
	
Teritorija	Teritorija
	
Gyvenamojo namo dalis	Gyvenamojo namo dalis
	
Vidaus patalpa	Vidaus patalpa

	
Vidaus patalpa	Vidaus patalpa